REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 02/02/14 TURNO: Diurno CÓDIGO DE EQUIPO: HTO55

NOMBRE OPERADOR: Gilberto Caballero

	REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	—		
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas	—		
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidiros	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	X		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	—			36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque	/			37	Pértiga (boggy)	—		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1993.5 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2002.5

OPERADOR: Gilberto Caballero SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

No hay kit de antiderrames en este articulado

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

Gilberto Caballero

FIRMA OPERADOR

STRACON GyM PANAMA

TPC Impresores -Tel.: 226-3755

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 2 / 02 / 14 TURNO: Diurno CÓDIGO DE EQUIPO: HT039

NOMBRE OPERADOR: ORLANDO - Estrib.

	REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	X			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque	✓			37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1259.1 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1367.9

OPERADOR: ORLANDO - Estrib. SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Combustible 215 litros

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR

STRACON GyM PANAMA

TPE Impresores •Tel.: 226-3755

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

FECHA: 2 / 2 / 14 TURNO: Diurno CÓDIGO DE EQUIPO: HTO-43

NOMBRE OPERADOR: Javier Arturo Villarreal Pinzón

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			✗
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			✗
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas			✗
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera			✗
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames			✗
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✗	36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✗	37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1302.5 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1312.0

OPERADOR: SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR

STRACON GyM PANAMA

TPE Impresores -Tel.: 226-3755

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO

CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 17/1/14 TURNO: Diurno CÓDIGO DE EQUIPO: D1008

NOMBRE OPERADOR: Fernando Flores

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación		✓	
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta		✓	
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera			
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)				34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames		✓	
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km ~~INICIO~~ DE TURNO: 1393.8

OPERADOR: Fernando Flores

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1401.7

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
STRACON GyM PANAMA

TPC Impresores -Tel.: 226-3755

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 17-01-2014 TURNO: Diurno CÓDIGO DE EQUIPO: HT038

NOMBRE OPERADOR: Anthony Samudio

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/		
2	Dirección	/		
3	Freno de servicio	/		
4	Freno de parqueo	/		
5	Freno de emergencia	/		
6	Retardador	/		
7	Luces (internas y externas)	/		
8	Parabrisas y vidrios	/		
9	Limpia parabrisas	/		
10	Espejos retrovisores	/		
11	Aire acondicionado	/		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	/		
13	Dirección de emergencia	/		
14	Correas (ventiladores/alternador)	/		
15	Nivel de combustible	/		
16	Nivel de refrigerante (radiador)	/		
17	Nivel de aceites hidráulicos	/		
18	Sistema hidráulico (mangueras)	/		
19	Fugas de agua o aceite	/		
20	Pernos y boquillas para engrase			
21	Ajuste de tuercas (ruedas)			
22	Escaleras / estribos	/		
23	Faros neblineros	/		
24	Cables de corriente y remolque			
25	Barra / jaula antovuelco			
26	Alarma de retroceso	/		
27	Cinturón de seguridad	/		
28	Extintor	/		
29	Radio de comunicación	/		
30	Circulina / luz de escolta			/
31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
34	Botiquín de primeros auxilios	/		
35	Kit antiderrames	/		
36	ROPS / FOPS			
37	Pértiga (boggy)			
38	Orden y limpieza		/	
39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1638.6 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1650.7

OPERADOR: Anthony Samudio SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 205 Litros Diesel

Combustible Abastecido

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 17 / 01 / 2014 TURNO: _____ CÓDIGO DE EQUIPO: HT045

NOMBRE OPERADOR: Jose Ortega

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera			
8	Parabrisas y vidiros	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1373.9 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1381.9

OPERADOR: Jose Ortega SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

_____

FIRMA OPERADOR

STRACON GyM PANAMA

TPC Impresores -Tel.: 226-3755

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

FECHA: 26-01-2014 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: 14T084

NOMBRE OPERADOR: EDWIN JURADO

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventiladores/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor			X
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación			X
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			X
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpia parabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames			X
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	/			36	ROPS / FOPS			X
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque			X	37	Pértiga (boggy)			X
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco			X	38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2290 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2298

OPERADOR: EDWIN JURADO SUPERVISOR: Reni Record

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 26 / 1 / 2014 TURNO: Dia CÓDIGO DE EQUIPO: AT 031

NOMBRE OPERADOR: Jose Sanchez

	REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	X		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas	X		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	X			36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque	X			37	Pértiga (boggy)	X		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2131.7 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2141.2

OPERADOR: Jose Sanchez SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

_____

FIRMA OPERADOR
STRACON GyM PANAMA

TPC Impresores •Tel.: 226-3755

Mina de Cobre Panama Project

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON CyM

FECHA: 26/1/14 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: HTO 41

NOMBRE OPERADOR: MAYNOR PITY

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		✓
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	X		✓
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite			✓	32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓		✓	33	Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)			✓
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1617.0

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1626.6

OPERADOR: MAYNOR PITY

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS: